

**KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN ISMS**

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
1.	<p>Didapati berlaku gangguan elektrik di pusat pemulihan bencana.</p> <p><b>(Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi)</b></p>	<p>i. Pendawaian elektrik sambungan server tidak mencukupi</p> <p>ii. Kapasiti UPS tidak mencukupi</p>	<p>i. Naik taraf pendawaian elektrik ke <i>rack server</i> menggunakan teknologi <i>redundant</i> PDU</p> <p>ii. Penambahan kapasiti UPS daripada 160KVA kepada 300KVA yang membolehkan UPM bertahan selama 10 jam.</p>	Disember 2015	Telah dilaksanakan